

下半期

| 項目 | 公開頻度 | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|-------|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|
| | | 異状 | 状況と対応措置 | 異状 | 状況と対応措置 | 異状 | 状況と対応措置 | 異状 | 状況と対応措置 | 異状 | 状況と対応措置 | 異状 | 状況と対応措置 |
| 保安堀 | 1回/月 | | | | | | | | | | | | |
| 擁壁 | 1回/月 | | | | | | | | | | | | |
| 集排水設備 | 1回/月 | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工 | 1回/月 | | | | | | | | | | | | |
| 処理設備 | 1回/月 | | | | | | | | | | | | |

【残余の埋立容量（測量）】

| | |
|-------|----------------------|
| 測定年月日 | 2025年1月7日 |
| 測定結果 | 7.609 m ³ |

水質の悪化が認められた場合の原因、講じた対策

(特記事項なし)

| | |
|-------|----|
| 測定項目: | 原因 |
| 採水月日: | |
| 分析月日: | 対策 |
| 措置月日: | |

以上